



令和3年9月30日

担当課	新型コロナワクチン接種調整課
電話	073-488-7405
担当	本間

## 新型コロナワクチン製品不良について

新型コロナワクチンの一部バイアル容器に、変形が認められる事案が発生しました。

1 確認日 令和3年9月27日（月）

2 確認場所 市内の接種協力医療機関及び和歌山市保健所

### 3 内 容

市内の接種協力医療機関から新型コロナワクチンの製品不良にかかる連絡があり、保健所職員による確認の結果、3バイアルのキャップの金属部に変形が認められました。

同日、市保健所からファイザー社へ連絡し、「原因が判明するまでは変形のあったものについては使用を控えるように」との回答があったため、同日付で市内の全ての接種協力医療機関に注意喚起の連絡を行うとともに、市保健所の全在庫ワクチンを確認したところ、市保健所の在庫ワクチンからも同様の変形が認められたものが75バイアル確認されました。

なお、9月30日9時現在、市内の他の医療機関から同様の変形があったとの報告は受けていません。

### 4 ワクチン及びロット番号

ファイザー社製新型コロナワクチン、ロット番号：F J 1 7 6 3

### 5 対 応

当該バイアルは9月28日（火）にファイザー社によりすべて回収済みとなっています。

なお、同一ロットの変形の無いバイアルについては、使用に問題が無いことをファイザー社に確認しており、当該バイアル以外の使用の見合わせは行いません。

### 6 その他

当該バイアルが発見された医療機関には即日代替のバイアルを供給しており、当日の接種に影響はありませんでした。

また、本事案による本市のワクチン供給計画に影響はありません。

#### 【参考写真】



変形あり



変形あり



正常