

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
1	(旧)本町小 12-0(校舎)	住吉町	RC	1,311	3	S58	3	非該当	(新耐震)	(-)	(-)	教育施設課
2	(旧)本町小 14-0(体育館)	住吉町	RC	929	2	H4	3	非該当	(新耐震)	(-)	(-)	教育施設課
3	(旧)本町小 7-1(校舎)	住吉町	RC	655	3	S44	3	非該当	(済)	(要改修)	(改修済)	教育施設課
4	(旧)本町小 7-2(校舎)	住吉町	RC	849	3	S41	3	非該当	(済)	(要改修)	(改修済)	教育施設課
5	(旧)本町小 7-3(校舎)	住吉町	RC	485	3	S50	3	非該当	(済)	(要改修)	(改修済)	教育施設課
6	大新小 4-1(校舎)	新大工町	RC	643	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
7	大新小 4-2(校舎)	新大工町	RC	947	3	S38	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
8	大新小 4-3(校舎)	新大工町	RC	1,033	3	S55	3	市有	済	改修不要	-	教育施設課
9	大新小 4-4(校舎)	新大工町	RC	788	3	S62	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
10	大新小 13-0(新体育館)	新大工町	RC	990	2	H20	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
11	(旧)大新小 8-0(旧体育館)	新大工町	RC	633	2	S31	3	非該当	解体済	-	解体済	教育施設課
12	広瀬小 18-0(校舎)	広瀬中ノ丁1丁目	RC	942	3	S58	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
13	広瀬小 20-0(体育館)	広瀬中ノ丁1丁目	RC	935	2	H1	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
14	広瀬小 7-1(校舎)	広瀬中ノ丁1丁目	RC	868	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
15	広瀬小 7-2(校舎)	広瀬中ノ丁1丁目	RC	784	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
16	広瀬小 9-0(校舎)	広瀬中ノ丁1丁目	RC	912	3	S40	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
17	吹上小 11-0(校舎)	吹上4丁目	RC	789	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
18	吹上小 12-0(校舎)	吹上4丁目	RC	617	2	S61	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
19	吹上小 13-0(体育館)	吹上4丁目	RC	937	2	H4	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
20	吹上小 8-1(校舎)	吹上4丁目	RC	1,182	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
21	吹上小 8-2(校舎)	吹上4丁目	RC	761	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
22	吹上小 8-3(校舎)	吹上4丁目	RC	915	3	S41	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
23	(旧)雄湊小 10-0(校舎)	東坂ノ上丁	RC	669	3	S44	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	企画政策課
24	(旧)雄湊小 15-0(校舎)	東坂ノ上丁	RC	1,512	3	S55	3	非該当	(済)	(改修不要)	(-)	教育施設課
25	(旧)雄湊小 18-0(体育館)	東坂ノ上丁	RC	932	2	H2	3	非該当	(新耐震)	(-)	(-)	教育施設課
26	(旧)雄湊小 9-1(校舎)	東坂ノ上丁	RC	918	3	S39	3	非該当	(済)	(要改修)	(改修済)	教育施設課
27	(旧)雄湊小 9-2(校舎)	東坂ノ上丁	RC	639	3	S43	3	非該当	(済)	(要改修)	(改修済)	教育施設課
28	(旧)城北小 10-0(旧校舎)	鷺ノ森南ノ丁	RC	1,526	3	S56	3	非該当	(済)	(改修不要)	解体済	教育施設課
29	伏虎義務2(体育館)	鷺ノ森南ノ丁	RC	939	2	H3	3	市有	新耐震	-	-	教育施設課
30	(旧)城北小 6-1(校舎)	鷺ノ森南ノ丁	RC	912	3	S43	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	教育施設課
31	(旧)城北小 6-2(校舎)	鷺ノ森南ノ丁	RC	782	3	S45	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	教育施設課
32	砂山小 11-0(体育館)	砂山南2丁目	RC	733	2	S56	3	市有	済	改修不要	-	教育施設課
33	砂山小 2-0(校舎)	砂山南2丁目	RC	1,026	3	S39	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
34	砂山小 4-1(校舎)	砂山南2丁目	RC	814	3	S42	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
35	砂山小 4-2(校舎)	砂山南2丁目	RC	658	3	S41	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
36	砂山小 4-3(校舎)	砂山南2丁目	RC	916	3	S40	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
37	高松小 14-0(校舎)	東高松2丁目	RC	686	2	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
38	高松小 17-0(体育館)	東高松2丁目	RC	1,032	2	S62	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
39	高松小 3-1(校舎)	東高松2丁目	RC	1,096	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
40	高松小 3-2(校舎)	東高松2丁目	RC	794	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
41	高松小 3-3(校舎)	東高松2丁目	RC	904	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
42	高松小 7-1(校舎)	東高松2丁目	RC	657	3	S41	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
43	高松小 7-2(校舎)	東高松2丁目	RC	968	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
44	宮北小 14-0(体育館)	納定	RC	719	2	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
45	宮北小 15-0(校舎)	納定	RC	1,370	3	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
46	宮北小 2-1(校舎)	納定	RC	850	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
47	宮北小 2-2(校舎)	納定	RC	777	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
48	宮北小 2-3(校舎)	納定	RC	609	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
49	新南小 14-0(体育館)	木広町4丁目	RC	743	2	S50	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
50	新南小 15-0(校舎)	木広町4丁目	RC	613	3	S52	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
51	新南小 16-0(校舎)	木広町4丁目	RC	1,294	3	S56	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
52	新南小 8-1(校舎)	木広町4丁目	RC	729	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
53	新南小 8-2(校舎)	木広町4丁目	RC	950	3	S42	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
54	雑賀崎小 12-0(校舎)	西浜	RC	2,608	3	S63	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
55	雑賀崎小 6-0(体育館)	西浜	RC	502	2	S45	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
56	雑賀小 13-1(校舎)	西浜1丁目	RC	1,087	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
57	雑賀小 13-2(校舎)	西浜1丁目	RC	514	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
58	雑賀小 20-1(体育館)	西浜1丁目	RC	1,092	2	H5	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
59	雑賀小 3-1(校舎)	西浜1丁目	RC	1,029	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
60	雑賀小 3-2(校舎)	西浜1丁目	RC	899	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
61	雑賀小 7-1(校舎)	西浜1丁目	RC	1,026	3	S38	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
62	雑賀小 7-2(校舎)	西浜1丁目	RC	655	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
63	宮小 17-1(校舎)	秋月	RC	1,990	4	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
64	宮小 17-2(校舎)	秋月	RC	1,689	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
65	宮小 18-0(校舎)	秋月	RC	2,120	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
66	宮小 19-0(体育館)	秋月	RC	799	2	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
67	四ヶ郷小 1-1(校舎)	有本	RC	916	3	S42	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
68	四ヶ郷小 11-1(校舎)	有本	RC	845	4	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覽表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
69	四ヶ郷小 11-2(校舎)	有本	RC	891	4	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
70	四ヶ郷小 1-2(校舎)	有本	RC	1,350	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
71	四ヶ郷小 1-3(校舎)	有本	RC	385	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
72	四ヶ郷小 6-0(体育館)	有本	RC	604	2	S46	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
73	芦原小 15-1(校舎)	雄松町4丁目	RC	2,077	4	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
74	芦原小 15-2(校舎)	雄松町4丁目	RC	2,703	4	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
75	芦原小 17-1(体育館)	雄松町4丁目	RC	698	2	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
76	中之島小 13-0(体育館)	中之島	RC	922	2	S51	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
77	中之島小 8-1(校舎)	中之島	RC	618	2	S38	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
78	中之島小 8-2(校舎)	中之島	RC	645	3	S44	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
79	中之島小 8-3(校舎)	中之島	RC	1,339	3	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
80	中之島小 9-1(校舎)	中之島	RC	887	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
81	中之島小 9-2(校舎)	中之島	RC	889	3	S42	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
82	和歌浦小 13-0(校舎)	和歌浦西2丁目	RC	2,460	3	S62	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
83	和歌浦小 14-0(体育館)	和歌浦西2丁目	RC	943	2	S62	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
84	和歌浦小 2-1(校舎)	和歌浦西2丁目	RC	465	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
85	和歌浦小 2-2(校舎)	和歌浦西2丁目	RC	1,360	4	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
86	宮前小 15-1(校舎)	北中島1丁目	RC	1,342	4	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
87	宮前小 15-3(校舎)	北中島1丁目	RC	812	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
88	宮前小 18-0(体育館)	北中島1丁目	RC	1,020	2	S52	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
89	宮前小 22-0(校舎)	北中島1丁目	RC	668	2	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
90	宮前小 26-0(校舎)	北中島1丁目	RC	971	3	S63	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
91	宮前小 31-0(校舎)	北中島1丁目	RC	1,845	4	H11	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
92	宮前小 5-3(校舎)	北中島1丁目	RC	1,273	4	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
93	湊小 15-0(校舎)	湊2丁目	RC	1,487	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
94	湊小 16-0(校舎)	湊2丁目	RC	1,492	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
95	湊小 18-0(体育館)	湊2丁目	RC	915	2	S62	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
96	野崎小 1-1(校舎)	野崎	RC	849	3	S40	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
97	野崎小 17-0(体育館)	野崎	RC	956	2	H5	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
98	野崎小 2-2(校舎)	野崎	RC	829	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
99	野崎小 2-3(校舎)	野崎	RC	513	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
100	野崎小 2-4(校舎)	野崎	RC	1,099	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
101	三田小 17-0(校舎)	和田	RC	1,676	4	S63	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
102	三田小 23-0(体育館)	和田	RC	968	2	H7	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
103	三田小 9-1(校舎)	和田	RC	656	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
104	三田小 9-2(校舎)	和田	RC	681	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
105	三田小 9-3(校舎)	和田	RC	1,033	4	S56	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
106	名草小 12-0(校舎)	紀三井寺	RC	1,037	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
107	名草小 17-1(校舎)	紀三井寺	RC	1,032	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
108	名草小 17-2(校舎)	紀三井寺	RC	899	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
109	名草小 19-1(校舎)	紀三井寺	RC	589	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
110	名草小 22-0(校舎)	紀三井寺	RC	674	2	S53	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
111	名草小 3-1(体育館)	紀三井寺	RC	716	2	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
112	名草小 6-1(校舎)	紀三井寺	RC	854	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
113	名草小 6-2(校舎)	紀三井寺	RC	515	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
114	松江小 17-0(校舎)	松江北4丁目	RC	2,934	3	H4	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
115	松江小 20-0(体育館)	松江北4丁目	RC	986	2	H15	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
116	松江小 3-1(校舎)	松江北4丁目	RC	634	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
117	松江小 3-2(校舎)	松江北4丁目	RC	373	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
118	松江小 3-3(校舎)	松江北4丁目	RC	1,038	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
119	木本小 1-1(校舎)	榎原	RC	916	3	S40	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
120	木本小 1-2(校舎)	榎原	RC	513	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
121	木本小 1-3(校舎)	榎原	RC	1,027	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
122	木本小 22-0(校舎)	榎原	RC	848	3	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
123	木本小 6-1(校舎)	榎原	RC	710	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
124	木本小 6-2(校舎)	榎原	RC	250	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
125	木本小 6-3(校舎)	榎原	RC	509	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
126	木本小 6-4(校舎)	榎原	RC	1,001	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
127	木本小 9-0(体育館)	榎原	RC	721	2	S49	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
128	貴志小 12-1(体育館)	栄谷	RC	693	2	S51	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
129	貴志小 14-1(校舎)	栄谷	RC	900	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
130	貴志小 14-2(校舎)	栄谷	RC	851	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
131	貴志小 33-1(校舎)	栄谷	RC	1,724	4	H17	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
132	貴志小 33-2(校舎)	栄谷	RC	1,765	4	H17	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
133	楠見小 13-0(体育館)	大谷	RC	763	2	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
134	楠見小 14-1(校舎)	大谷	RC	790	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
135	楠見小 14-2(校舎)	大谷	RC	513	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
136	楠見小 22-0(校舎)	大谷	RC	788	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
137	楠見小 4-1(校舎)	大谷	RC	783	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
138	楠見小 4-2(校舎)	大谷	RC	513	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
139	楠見小 4-3(校舎)	大谷	RC	812	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
140	楠見小 4-4(校舎)	大谷	RC	661	3	S39	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
141	楠見小 4-5(校舎)	大谷	RC	728	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
142	楠見小 4-6(校舎)	大谷	RC	264	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
143	西和佐小 17-0(校舎)	栗栖	RC	677	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
144	西和佐小 18-0(体育館)	栗栖	RC	732	2	S55	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
145	西和佐小 21-0(校舎)	栗栖	RC	1,133	3	S60	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
146	西和佐小 4-1(校舎)	栗栖	RC	667	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
147	西和佐小 4-2(校舎)	栗栖	RC	783	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
148	西和佐小 4-3(校舎)	栗栖	RC	513	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
149	岡崎小 16-0(体育館)	寺内	RC	730	2	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
150	岡崎小 18-0(校舎)	寺内	RC	1,042	2	S61	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
151	岡崎小 8-1(校舎)	寺内	RC	912	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
152	岡崎小 8-2(校舎)	寺内	RC	569	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
153	岡崎小 8-4(校舎)	寺内	RC	394	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
154	岡崎小 8-5(校舎)	寺内	RC	548	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
155	加太小 14-0(体育館)	加太	RC	733	2	S52	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
156	加太小 16-0(校舎)	加太	RC	791	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
157	加太小 19-0(校舎)	加太	RC	2,832	3	H3	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
158	西脇小 1-1(校舎)	西庄	RC	602	3	S41	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
159	西脇小 1-2(校舎)	西庄	RC	637	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
160	西脇小 12-0(体育館)	西庄	RC	716	2	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
161	西脇小 1-3(校舎)	西庄	RC	280	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
162	西脇小 1-4(校舎)	西庄	RC	627	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
163	西脇小 1-5(校舎)	西庄	RC	638	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
164	西脇小 18-1(校舎)	西庄	RC	1,047	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
165	西脇小 18-2(校舎)	西庄	RC	257	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
166	有功小 10-0(体育館)	藪部	RC	706	2	S47	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
167	有功小 14-1(校舎)	藪部	RC	628	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
168	有功小 14-2(校舎)	藪部	RC	1,343	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
169	有功小 36-0(校舎)	藪部	RC	379	3	S62	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
170	有功小 5-1(校舎)	藪部	RC	453	3	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
171	有功小 5-2(校舎)	菌部	RC	594	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
172	有功小 5-3(校舎)	菌部	RC	801	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
173	有功小 5-4(校舎)	菌部	RC	258	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
174	直川小 16-0(体育館)	直川	RC	721	2	S56	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
175	直川小 23-0(校舎)	直川	RC	636	2	H3	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
176	直川小 7-1(校舎)	直川	RC	420	2	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
177	直川小 7-2(校舎)	直川	RC	704	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
178	直川小 7-3(校舎)	直川	RC	995	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
179	紀伊小 17-0(体育館)	弘西	RC	733	2	S52	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
180	紀伊小 9-1(校舎)	弘西	RC	658	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
181	紀伊小 9-2(校舎)	弘西	RC	800	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
182	紀伊小 9-3(校舎)	弘西	RC	774	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
183	紀伊小 9-4(校舎)	弘西	RC	2,529	4	S57	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
184	山口小 10-0(校舎)	里	RC	757	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
185	山口小 17-0(校舎)	里	RC	1,801	3	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
186	山口小 20-0(体育館)	里	RC	835	2	S63	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
187	川永小 19-1(校舎)	楠本	RC	1,296	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
188	川永小 2-1(校舎)	楠本	RC	796	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
189	川永小 21-0(体育館)	楠本	RC	872	2	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
190	川永小 2-2(校舎)	楠本	RC	1,045	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
191	川永小 2-3(校舎)	楠本	RC	513	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
192	川永小 2-4(校舎)	楠本	RC	332	3	S55	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
193	和佐小 10-0(体育館)	祢宜	RC	771	2	S49	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
194	和佐小 1-1(校舎)	祢宜	RC	929	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
195	和佐小 1-2(校舎)	祢宜	RC	527	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
196	和佐小 1-3(校舎)	祢宜	RC	382	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
197	和佐小 1-4(校舎)	祢宜	RC	989	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
198	山東小 12-1(校舎)	吉礼	RC	1,045	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
199	山東小 12-2(校舎)	吉礼	RC	1,156	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
200	山東小 12-3(校舎)	吉礼	RC	257	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
201	山東小 18-0(体育館)	吉礼	RC	705	2	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
202	山東小 19-1(校舎)	吉礼	RC	727	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
203	山東小 19-2(校舎)	吉礼	RC	535	3	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
204	東山東小 1-1(校舎)	山東中	RC	446	2	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
205	東山東小 1-2(校舎)	山東中	RC	427	2	S57	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
206	東山東小 14-0(校舎)	山東中	RC	1,227	3	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
207	東山東小 16-0(体育館)	山東中	RC	732	2	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
208	安原小 1-1(体育館)	江南	RC	574	2	S39	3	市有			改修済	教育施設課
209	安原小 14-1(校舎)	江南	RC	635	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
210	安原小 14-2(校舎)	江南	RC	519	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
211	安原小 14-4(校舎)	江南	RC	1,125	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
212	安原小 22-1(校舎)	江南	RC	772	3	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
213	安原小 22-2(校舎)	江南	RC	749	3	S60	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
214	小倉小 20-0(体育館)	新庄	RC	733	2	S56	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
215	小倉小 24-0(校舎)	新庄	RC	1,579	3	H10	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
216	小倉小 3-2(校舎)	新庄	RC	1,163	3	S50	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
217	小倉小 3-3(校舎)	新庄	RC	963	3	S53	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
218	小倉小 3-4(校舎)	新庄	RC	681	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
219	太田小 4-1(校舎)	太田	RC	659	3	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
220	太田小 4-2(校舎)	太田	RC	1,257	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
221	太田小 4-3(校舎)	太田	RC	636	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
222	太田小 4-4(校舎)	太田	RC	755	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
223	太田小 7-1(体育館)	太田	RC	699	2	S48	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
224	今福小 11-0(体育館)	今福3丁目	RC	638	2	S47	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
225	今福小 27-0(校舎)	今福3丁目	RC	3,158	3	H14	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
226	野崎西小 1-1(校舎)	梶取	RC	955	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
227	野崎西小 1-2(校舎)	梶取	RC	1,332	3	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
228	野崎西小 1-3(校舎)	梶取	RC	650	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
229	野崎西小 1-4(校舎)	梶取	RC	755	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
230	野崎西小 6-0(体育館)	梶取	RC	670	2	S47	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
231	鳴滝小 1-1(校舎)	善明寺	RC	2,550	4	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
232	鳴滝小 1-2(校舎)	善明寺	RC	1,453	4	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
233	鳴滝小 2-0(体育館)	善明寺	RC	736	2	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
234	四ヶ郷北小 1-1(校舎)	有本	RC	2,515	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
235	四ヶ郷北小 1-2(校舎)	有本	RC	1,054	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
236	四ヶ郷北小 1-3(校舎)	有本	RC	574	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
237	四ヶ郷北小 4-0(体育館)	有本	RC	733	2	S55	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
238	福島小 1-0(校舎)	福島	RC	1,572	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
239	福島小 3-0(校舎)	福島	RC	1,771	4	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
240	福島小 4-0(体育館)	福島	RC	733	2	S55	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
241	八幡台小 1-1(校舎)	西庄	RC	2,697	4	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
242	八幡台小 1-2(校舎)	西庄	RC	1,693	4	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
243	八幡台小 1-3(校舎)	西庄	RC	700	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
244	八幡台小 3-0(体育館)	西庄	RC	726	2	S56	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
245	浜宮小 1-0(校舎)	内原	RC	2,403	4	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
246	浜宮小 3-0(体育館)	内原	RC	726	2	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
247	浜宮小 4-0(校舎)	内原	RC	1,592	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
248	浜宮小 8-0(校舎)	内原	RC	345	4	H2	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
249	楠見西小 1-0(校舎)	市小路	RC	2,379	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
250	楠見西小 4-0(校舎)	市小路	RC	1,603	4	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
251	楠見西小 5-0(体育館)	市小路	RC	734	2	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
252	楠見東小 2-1(校舎)	善明寺	RC	2,405	4	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
253	楠見東小 2-2(校舎)	善明寺	RC	1,732	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
254	楠見東小 2-3(校舎)	善明寺	RC	345	4	H6	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
255	楠見東小 3-0(体育館)	善明寺	RC	740	2	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
256	貴志南小 1-1(校舎)	中野	RC	2,242	4	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
257	貴志南小 1-2(校舎)	中野	RC	1,915	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
258	貴志南小 4-0(体育館)	中野	RC	734	2	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
259	有功東小 1-0(校舎)	六十谷	RC	4,645	3	H5	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
260	有功東小 2-0(体育館)	六十谷	RC	942	2	H5	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
261	日進中 15-1(校舎)	秋月	RC	2,267	4	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
262	日進中 15-3(校舎)	秋月	RC	2,718	4	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
263	日進中 41-1(体育館)	秋月	RC	1,481	2	H13	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
264	日進中 44-0(校舎)	秋月	RC	4,310	3	H16	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
265	(旧)伏虎中 1-1(校舎)	七番丁	RC	545	3	S31	3	非該当	(済)	—	解体済	教育施設課
266	(旧)伏虎中 20-1(校舎)	七番丁	RC	1,591	4	S49	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	教育施設課
267	(旧)伏虎中 20-2(校舎)	七番丁	RC	2,584	4	S50	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	教育施設課
268	(旧)伏虎中 20-3(体育館)	七番丁	RC	1,595	4	S50	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	教育施設課
269	(旧)伏虎中 25-0(校舎)	七番丁	S	250	1	S53	3	非該当	(済)	(要改修)	解体済	教育施設課
270	(旧)伏虎中 5-1(校舎)	七番丁	RC	595	3	S36	3	非該当	(済)	—	解体済	教育施設課
271	(旧)伏虎中 5-2(校舎)	七番丁	RC	704	3	S37	3	非該当	(済)	—	解体済	教育施設課
272	東和中 10-1(体育館)	杭ノ瀬	RC	748	2	S42	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課

一覽表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
273	東和中 1-1(校舎)	杭ノ瀬	RC	660	3	S36	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
274	東和中 18-1(校舎)	杭ノ瀬	RC	1,091	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
275	東和中 18-2(校舎)	杭ノ瀬	RC	1,198	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
276	東和中 18-3(校舎)	杭ノ瀬	RC	1,159	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
277	東和中 18-4(校舎)	杭ノ瀬	RC	1,299	3	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
278	西和中 1-1(校舎)	砂山南3丁目	RC	719	3	S40	3	市有			改築済	教育施設課
279	西和中 1-2(校舎)	砂山南3丁目	RC	1,083	3	S38	3	市有			改築済	教育施設課
280	西和中 1-3(校舎)	砂山南3丁目	RC	1,425	3	S36	3	市有			改築済	教育施設課
281	西和中 16-1(校舎)	砂山南3丁目	RC	1,153	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
282	西和中 16-2(校舎)	砂山南3丁目	RC	1,902	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
283	西和中 9-0(体育館)	砂山南3丁目	RC	1,461	2	S43	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
284	城東中 1-1(校舎)	美園町2丁目	RC	770	3	S32	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
285	城東中 1-5(校舎)	美園町2丁目	RC	1,489	4	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
286	城東中 1-6(校舎)	美園町2丁目	RC	1,040	4	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
287	城東中 22-0(校舎)	美園町2丁目	RC	1,407	3	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
288	城東中 24-0(校舎)	美園町2丁目	RC	830	3	S62	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
289	城東中 8-0(体育館)	美園町2丁目	RC	1,078	2	S42	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
290	西浜中 18-1(校舎)	西小二里1丁目	RC	831	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
291	西浜中 18-2(校舎)	西小二里1丁目	RC	770	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
292	西浜中 18-3(校舎)	西小二里1丁目	RC	645	3	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
293	西浜中 18-4(校舎)	西小二里1丁目	RC	637	3	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
294	西浜中 21-0(体育館)	西小二里1丁目	RC	1,353	2	S61	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
295	西浜中 3-1(校舎)	西小二里1丁目	RC	644	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
296	西浜中 3-2(校舎)	西小二里1丁目	RC	516	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
297	西浜中 32-0(校舎)	西小二里1丁目	RC	2,011	3	H9	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
298	西浜中 3-3(校舎)	西小二里1丁目	RC	844	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
299	西浜中 3-4(校舎)	西小二里1丁目	RC	784	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
300	明和中 15-1(校舎)	紀三井寺	RC	1,196	4	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
301	明和中 15-2(校舎)	紀三井寺	RC	1,082	4	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
302	明和中 15-3(校舎)	紀三井寺	RC	1,106	4	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
303	明和中 15-4(校舎)	紀三井寺	RC	1,840	4	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
304	明和中 19-0(校舎)	紀三井寺	S	243	1	S50	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
305	明和中 33-1(校舎)	紀三井寺	RC	1,428	4	S60	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
306	明和中 37-1(体育館)	紀三井寺	RC	1,236	2	H1	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
307	河北中 11-0(校舎)	北島	RC	666	3	S44	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
308	河北中 21-1(校舎)	北島	RC	1,062	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
309	河北中 21-2(校舎)	北島	RC	1,145	3	S51	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
310	河北中 27-0(校舎)	北島	S	243	1	S52	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
311	河北中 32-1(校舎)	北島	RC	1,875	4	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
312	河北中 32-2(校舎)	北島	RC	1,021	4	S60	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
313	河北中 40-1(体育館)	北島	RC	1,330	2	H6	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
314	河西中 23-1(校舎)	松江北5丁目	RC	799	3	S54	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
315	河西中 23-2(校舎)	松江北5丁目	RC	1,423	3	S55	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
316	河西中 4-1(校舎)	松江北5丁目	RC	902	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
317	河西中 4-2(校舎)	松江北5丁目	RC	663	3	S41	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
318	河西中 42-0(校舎)	松江北5丁目	RC	1,320	3	S63	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
319	河西中 4-3(校舎)	松江北5丁目	RC	713	3	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
320	河西中 4-4(校舎)	松江北5丁目	RC	632	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
321	河西中 4-5(校舎)	松江北5丁目	RC	513	3	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
322	河西中 47-1(体育館)	松江北5丁目	RC	1,271	2	H4	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
323	紀之川中 18-1(校舎)	有本	RC	1,129	4	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
324	紀之川中 18-3(校舎)	有本	RC	683	4	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
325	紀之川中 24-1(校舎)	有本	RC	2,444	4	S58	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
326	紀之川中 24-2(校舎)	有本	RC	2,431	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
327	紀之川中 29-1(体育館)	有本	RC	1,239	2	H1	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
328	加太中 21-1(校舎)	加太	RC	1,613	4	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
329	加太中 21-2(校舎)	加太	RC	986	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
330	加太中 21-3(校舎)	加太	RC	417	2	H5	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
331	加太中 25-0(体育館)	加太	RC	737	2	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
332	西脇中 21-1(校舎)	西庄	RC	4,988	4	S57	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
333	西脇中 21-2(校舎)	西庄	RC	830	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
334	西脇中 22-0(体育館)	西庄	RC	1,064	2	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
335	紀伊中 12-1(校舎)	北野	RC	1,064	4	S47	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
336	紀伊中 12-2(校舎)	北野	RC	1,031	4	S48	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
337	紀伊中 16-1(校舎)	北野	RC	1,095	4	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
338	紀伊中 16-2(校舎)	北野	RC	689	4	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
339	紀伊中 18-0(体育館)	北野	RC	1,145	2	S52	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
340	紀伊中 41-0(校舎)	北野	RC	1,956	4	S60	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課

一覧表Ⅱ 市有施設の耐震化の現状と今後の取組み(小中高等学校)

令和6年9月1日現在

番号	施設名(棟名)	所在地	構造	延床面積 ㎡	階数 (地上)	建設 年度	施設 分類	市有 現状	耐震診断 実施状況	診断結果	耐震化 進捗状況	担当課
341	紀伊中 7-0(校舎)	北野	RC	915	3	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
342	高積中 1-1(校舎)	津泰	RC	4,018	4	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
343	高積中 1-2(校舎)	津泰	RC	342	4	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
344	高積中 1-3(校舎)	津泰	RC	513	4	S55	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
345	高積中 1-4(校舎)	津泰	RC	502	4	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
346	高積中 1-5(校舎)	津泰	RC	745	4	H1	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
347	高積中 5-0(体育館)	津泰	RC	1,022	2	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
348	東中 15-1(校舎)	松原	RC	949	3	S50	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
349	東中 22-1(校舎)	松原	RC	1,089	3	S53	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
350	東中 22-3(校舎)	松原	RC	515	3	S56	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
351	東中 22-4(校舎)	松原	RC	663	3	S60	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
352	東中 27-0(校舎)	松原	RC	468	1	S63	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
353	東中 3-0(校舎)	松原	RC	2,868	3	S37	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
354	東中 31-1(体育館)	松原	RC	1,269	2	H4	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
355	楠見中 1-1(校舎)	善明寺	RC	5,611	4	S57	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
356	楠見中 1-3(校舎)	善明寺	RC	684	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
357	楠見中 2-0(体育館)	善明寺	RC	1,064	2	S57	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
358	有功中 1-1(校舎)	六十谷	RC	6,178	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
359	有功中 1-2(校舎)	六十谷	RC	697	4	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
360	有功中 4-0(体育館)	六十谷	RC	1,022	2	S59	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
361	貴志中 12-1(校舎)	梅原	RC	5,391	4	S61	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
362	貴志中 12-2(校舎)	梅原	RC	347	2	H5	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
363	貴志中 14-0(体育館)	梅原	RC	1,277	2	S61	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
364	市立和歌山高 1-1(校舎)	六十谷	RC	3,939	4	S45	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
365	市立和歌山高 11-0(体育館)	六十谷	S	1,697	2	S49	3	市有	済	改修不要	—	教育施設課
366	市立和歌山高 1-2(校舎)	六十谷	RC	1,090	4	S46	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
367	市立和歌山高 12-1(校舎)	六十谷	RC	1,102	3	S49	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
368	市立和歌山高 12-2(校舎)	六十谷	RC	509	3	S54	3	市有	済	要改修	改修済	教育施設課
369	市立和歌山高 12-3(校舎)	六十谷	RC	1,340	3	S61	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課
370	市立和歌山高 22-0(校舎)	六十谷	RC	2,168	2	H1	3	市有	新耐震	—	—	教育施設課