



令和2年1月21日

花山水系断水に伴う警戒本部	
電話	(073) 435 - 1123
内線	3213

送水管からの漏水について

花山交差点付近において、加納浄水場から秋葉山配水池への送水管から漏水が発見されました。

1月20日、配水管の漏水を修繕しましたが、道路下の水路に水深5cm程の水が流れていることを確認し、調査をしたところ送水管からの漏水が発見されたものです。

早急に修繕できるよう努めてまいります。

なお、水道水のご使用において、市民への影響はありません。

経過

- 1月20日 2時18分 φ800mm本管の支管φ150mm配水管の修繕工事が完了
- 昼頃 現場において、道路下の水路に水深5cmほどの水が流れていることを確認
- 19時00分 空洞確認、空洞埋戻し作業を行うため、φ1,500mm送水管付近を掘削
- 20時30分 φ1,500mm送水管からの漏水を発見

